

ELŐTERJESZTÉS

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2013. február 21-én

tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Vis maior támogatási igény benyújtása

Iktatószám: 1540/2013.

Mell: 1 db (fotók a káreseményről)

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Mestyán Csaba műszaki ügyintéző
Horváth László műszaki referens

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 17.
Gazdasági, településfejlesztési bizottság	SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 14.

Meghívott:

A határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bajcsy Zs. utcában, a Városi Bíróság épülete és a volt gázcseretelep ingatlana között található az 574 hrsz-ú árok. Ez a nyílt árok a volt gázcseretelep bejáratánál egy hordalékfogóval rendelkező műtárgy után zárt csatornában folytatódik.

A Városgondnokság munkatársai január elején észlelték, hogy a műtárgy mellett a talaj beszakadt. A műtárgyat lefedő elemek eltávolítása után derült ki, hogy a műtárgy fenéklemeze teljesen leszakadt, és a víz elkezdte kimosni a körülötte lévő talajt, ennek volt az eredménye a talaj felszíni beszakadása.

Az észlelést követően a káreseményt rögzítettük az Ebr42 önkormányzati információs rendszerben, mint vis maior eseményt. 2013. február 12-én a megyei kormányhivatal és a katasztrófavédelem szakemberei helyszíni szemlét tartottak, amely során megállapították, hogy a bekövetkezett káresemény vis maior eseménynek minősül és jóváhagyták a vis maior támogatás iránti igény benyújtását.

A helyreállítás költségére vonatkozóan árajánlatot kértünk egy helyi vállalkozótól. A helyreállítás tervezett költsége az árajánlat alapján bruttó 1.524.000,- Ft. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján a vis maior igénybejelentéshez szükséges egy szakértői vélemény becsatolása is a rendeletben részletezett tartalommal. A szakértői vélemény elkészítésének a költségével, illetve az egyéb felmerülő költségekkel (pl. hiteles tulajdoni lap megkérése) együtt a helyreállítás teljes költségét 1.676.400,- Ft-ban határoztuk meg, amely költséget a helyszíni szemle során közreműködő szervek elfogadtak.

A vis maior igénybejelentés kötelező eleme a képviselő-testület határozata, amely határozat tartalmát szintén meghatározza a fenti Kormányrendelet. A szabályozás szerint a teljes helyreállítási költség 70%-a kérhető vis maior támogatásként, ami jelen esetben 1.173.480,- Ft. A saját forrás összege a fennmaradó 30%, ami 502.920,- Ft.

A fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tervezett vis maior támogatási igény benyújtását az érintett bizottságok állásfoglalása figyelembe vételével hagyja jóvá.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a vis maior támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület jóváhagyja a Komló, Bajcsy Zs. utca 574 hrsz-ú csapadékvíz elvezető árok károsodott műtárgyának a helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti igény benyújtását.

A Képviselő-testület a helyreállítás teljes költségigényét bruttó 1.676.400,- Ft-ban határozza meg, amelyhez 70% mértékű, azaz 1.173.480,- Ft vis maior támogatást igényel, míg a teljes költség 30%-át, 502.920,- Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésében.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, a helyreállítást saját erőből – részben vagy egészben – nem tudja megoldani.

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a saját forrás előirányzatát a 2013. évi költségvetés készítése során vegye figyelembe.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vis maior támogatás iránti igénybejelentést benyújtsa és azzal kapcsolatban a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2013. február 27.
Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2013. február 13.

Polics József
polgármester

Fotók a károsodott műtárgyról



Kimosódott talaj a műtárgy mellett



Károsodott műtárgy a fenéklemez nélkül